

PROFIL DE Baignade

Mise à jour : Mai 2025


Plage de PORS MABO



CARACTÉRISTIQUES

Nom de la zone de baignade : Pors Mabo
 Commune : Trébeurden
 Département : Côtes-d'Armor
 Population permanente de la commune : 3 878 habitants
 (Source : INSEE, 2021)
 Population estivale de la commune : 6 600 personnes
 Personne responsable : Maire de Trébeurden
 Fréquentation : 50 à 100 personnes/jour
 Dates de surveillance : Pas de surveillance
 Autres activités : Campings
 Localisation du point de suivi ARS :
 X = 217 982 m Y = 6 871 146 m

EN CAS D'URGENCE APPELEZ LE 112



LOCALISATION DE LA ZONE DE Baignade

ÉQUIPEMENTS



Interdit du 01/05 au 30/09

QUALITÉ DES EAUX DE Baignade

CLASSEMENT

Directive 2006/7/CE

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années

Année	2021	2022	2023	2024
Classement	Bon.	Suff.	Suff.	Suff.

Exc. : excellente / Bon. : bonne/ Suff. : suffisante / Insuf.: Insuffisante



qualité suffisante

Gestion préventive du risque sanitaire

Si un risque sanitaire est constaté ou pressenti, une interdiction temporaire de baignade est prononcée par arrêté municipal. Des analyses sont réalisées avant réouverture.

Fermeture de la baignade

Au cours des quatre dernières années, la baignade a été fermée 6 fois et a été concernée 4 fois par un épisode de pollution à court terme.

Phytoplancton

Il n'y a pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs (suivi réalisé par IFREMER).

Algues

La plage peut être momentanément touchée par des proliférations d'algues.

Évolution de la qualité de l'eau

La qualité de l'eau de baignade reste fragile et le classement est dégradé depuis 2022.

INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIÉS

Localisation du risque	Nombre	Conditions météorologiques défavorables	Évaluation du risque relatif
Déjections d'animaux domestiques sur la plage	-	-	Fort
Ruisseau	2	Pluie	Moyen
Poste de refoulement	2	Pluie	Faible
Installations d'assainissement non collectif présentant un défaut de sécurité sanitaire	1/40 (2,5%)	Pluie	Moyen
Branchements non conformes	20/80 (25%)	Pluie	Moyen

Étude réalisée avec l'aide de



LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ
LANNUNON-TRÉGER
KUMUNIEZH



DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PLAGE



LÉGENDE

- Point de suivi ARS (Agence Régionale de Santé)
- Camping
- Ruisseau
- Réseau Eaux Usées
- Poste de refoulement des eaux usées
- Zone conchylicole

PLAN D'ACTIONS

- Mise en conformité des branchements eaux usées non conformes et des assainissements autonomes non conformes
- Limitation des déjections d'animaux domestiques sur la plage

RÉVISION DU PROFIL

Dernière révision du profil : 2023.
 Selon la Directive 2006/7/CE, la prochaine révision s'effectuera en 2026.

CONTACT

N° Mairie : 02.96.15.44.00