

PROFIL DE BAINNADE

Mise à jour : Mai 2026

➤ Plage de TRESMEUR



➤ CARACTÉRISTIQUES


Nom de la zone de baignade : Tresmeur
 Commune : Trébeurden
 Département : Côtes-d'Armor
 Population permanente de la commune : 3 821 habitants
 (Source : INSEE, 2025)
 Population estivale de la commune : 6 600 personnes
 Personne responsable : Maire de Trébeurden
 Fréquentation : > 500 personnes/jour
 Dates de surveillance : Du 1^{er} juillet au 30 août
 Autres activités : clubs de plongée, école de voile
 Localisation du point de suivi ARS :
 X = 216 781 m Y = 6 872 092 m

➤ EN CAS D'URGENCE APPELEZ LE 112



➤ LOCALISATION DE LA ZONE DE BAINNADE

➤ ÉQUIPEMENTS



Interdit du 01/05 au 30/09

➤ QUALITÉ DES EAUX DE BAINNADE

CLASSEMENT

Directive 2006/7/CE

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années

Année	2022	2023	2024	2025
Classement	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.



qualité excellente

Exc. : excellente / Bon. : bonne / Suff. : suffisante / Insuf. : Insuffisante

Gestion préventive du risque sanitaire

Si un risque sanitaire est constaté ou pressenti, une interdiction temporaire de baignade est prononcée par arrêté municipal. Des analyses sont réalisées avant réouverture.

Fermeture de la baignade

Au cours des quatre dernières années, la baignade n'a pas été fermée et n'a été concernée par aucun épisode de pollution à court terme.

Phytoplancton

Il n'y a pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs (suivi réalisé par IFREMER).

Algues

La plage n'est pas concernée par les échouages d'algues.

Évolution de la qualité de l'eau

La qualité de l'eau de baignade est excellente et le risque de déclassement est très faible.

➤ INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIÉS

Localisation du risque	Nombre	Conditions météorologiques défavorables	Évaluation du risque relatif
Exutoires pluviaux	7	Pluie	Fort
Install. d'assainissement non collectif présentant un défaut de sécurité sanitaire	0/4 (0%)	-	Moyen
Poste de refoulement	1	Pluie	Faible
Branchements au collectif non conformes	23/172 (13%)	Pluie	Moyen

➤ DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PLAGE



LÉGENDE

- Point de suivi ARS (Agence Régionale de Santé)
- Poste de secours
- Réseau Eaux Usées
- Poste de refoulement des eaux usées
- Exutoire pluvial
- Limite de zone de baignade
- Zone conchylicole

➤ PLAN D'ACTIONS

- 1) Enquête de rejet + contrôles de branchements eaux usées
- 2) Mise en conformité des installations d'assainissement non collectif et des branchements au collectif non conformes

➤ RÉVISION DU PROFIL

Selon la Directive 2006/7/CE, le profil n'a pas besoin d'être révisé à moins d'un déclassement, c'est-à-dire d'une baisse de qualité de l'eau de baignade.

➤ CONTACT

N° Mairie : 02.96.15.44.00

Étude réalisée avec l'aide de

